

Équipement Fargas	Équipement dessiné KCEP	Axeur	Type transporteur	Machine transportée	Équipement dessiné	Auto-extinguible (F20) (AM 11/09/2013 - art. 10 - D. 6)	DB Déclencheur de bourrage (TC) (AM 11/09/2013 - art. 10 - D. 6)	DPS Capteur de débit de bande (F1) (AM 11/09/2013 - art. 10 - D. 6)	CR Contrôleur de rotation (F1) (AM 11/09/2013 - art. 10 - D. 6)	CDS Détecteur de débit de bande (AM 11/09/2013 - art. 10 - D. 6)	Clapet anti-retour (AM 11/09/2013 - art. 10 - D. 6)	T1 Caisse munie de regard ou trou de vue (AM 11/09/2013 - art. 10 - D. 6)	Chambre de décharge (AM 11/09/2013 - art. 10 - D. 6)	Event (AM 11/09/2013 - art. 10 - D. 6)	Déaerage (AM 11/09/2013 - art. 10 - D. 6)	Filtre à manche pour capteurs protégés par un event (AM 11/09/2013 - art. 10 - D. 6)	Dispositif de découplage de l'axeur (AM 11/09/2013 - art. 10 - D. 6)	Asservissement à un dispositif permettant la détection immédiate d'un incident de fonctionnement (AM 11/09/2013 - art. 10 - D. 6)	Détection / réaction immédiate (AM 11/09/2013 - art. 10 - D. 6)	
Tapis économes alimentation type d'éclairage	Tapis économes type d'éclairage	F01 Parc à grumes	TC	Conneex (humide)	Tapis économes type d'éclairage															
Tapis économes type d'éclairage	Tapis économes type d'éclairage	F01 Parc à grumes	TC	Conneex (humide)	Tapis économes type d'éclairage															
Tapis économes vers TB VARI1	Tapis économes vers TB VARI1	F01 Parc à grumes	TB	Conneex (humide)	Transporteur VARI1															
Transporteur VARI1	Transporteur VARI1	F01 Parc à grumes	TB	Conneex (humide)	Silo S3															
Taps T1	Taps T1	F01 Scierie	TB	Conneex (humide)	Conveyeur vers crible															
Taps T2	Taps T2	F01 Scierie	TB	Conneex (humide)	Conveyeur vers crible															
Conveyeur conneex vers crible	Conveyeur conneex vers crible	F01 Scierie	TB	Conneex (humide)	Taps alimentation crible															
Taps alimentation crible n°1	Taps alimentation crible n°1	F01 Scierie	TB	Conneex (humide)	Crible n°1															
Taps alimentation crible n°2	Taps alimentation crible n°2	F01 Scierie	TB	Conneex (humide)	Crible n°2															
Taps S10	Taps S10	F01 Scierie	TB	Conneex (humide)	Silo S10															
Taps S40	Taps S40	F01 Scierie	TB	Conneex (humide)	Élévateur S10-S40															
Taps S50	Taps S50	F01 Scierie	TB	Conneex (humide)	Élévateur S50															
Taps alimentation n°1 Rudnick	Taps alimentation n°1 Rudnick	F01 Scierie	TB	Conneex (humide)	Élévateur Rudnick															
Taps alimentation n°2 Rudnick	Taps alimentation n°2 Rudnick	F01 Scierie	TB	Conneex (humide)	Élévateur Rudnick															
Élévateur S10	Élévateur S10	F01 Scierie	TC	Conneex (humide)	Silo S10															
Silo ventilation 1	Silo S1	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S1															
Silo ventilation 2	Silo S2	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S2															
Silo ventilation 3	Silo S3	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S3															
Silo ventilation 4	Silo S4	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S4															
Silo ventilation 5	Silo S5	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S5															
Silo ventilation 6	Silo S6	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S6															
Silo ventilation 7	Silo S7	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S7															
Silo ventilation 8	Silo S8	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S8															
Silo ventilation 9	Silo S9	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S9															
Silo ventilation 10	Silo S10	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S10															
Silo ventilation 11	Silo S11	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S11															
Silo ventilation 12	Silo S12	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S12															
Silo ventilation 13	Silo S13	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S13															
Silo ventilation 14	Silo S14	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S14															
Silo ventilation 15	Silo S15	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S15															
Silo ventilation 16	Silo S16	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S16															
Silo ventilation 17	Silo S17	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S17															
Silo ventilation 18	Silo S18	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S18															
Silo ventilation 19	Silo S19	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S19															
Silo ventilation 20	Silo S20	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S20															
Silo ventilation 21	Silo S21	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S21															
Silo ventilation 22	Silo S22	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S22															
Silo ventilation 23	Silo S23	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S23															
Silo ventilation 24	Silo S24	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S24															
Silo ventilation 25	Silo S25	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S25															
Silo ventilation 26	Silo S26	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S26															
Silo ventilation 27	Silo S27	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S27															
Silo ventilation 28	Silo S28	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S28															
Silo ventilation 29	Silo S29	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S29															
Silo ventilation 30	Silo S30	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S30															
Silo ventilation 31	Silo S31	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S31															
Silo ventilation 32	Silo S32	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S32															
Silo ventilation 33	Silo S33	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S33															
Silo ventilation 34	Silo S34	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S34															
Silo ventilation 35	Silo S35	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S35															
Silo ventilation 36	Silo S36	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S36															
Silo ventilation 37	Silo S37	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S37															
Silo ventilation 38	Silo S38	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S38															
Silo ventilation 39	Silo S39	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S39															
Silo ventilation 40	Silo S40	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S40															
Silo ventilation 41	Silo S41	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S41															
Silo ventilation 42	Silo S42	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S42															
Silo ventilation 43	Silo S43	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S43															
Silo ventilation 44	Silo S44	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S44															
Silo ventilation 45	Silo S45	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S45															
Silo ventilation 46	Silo S46	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S46															
Silo ventilation 47	Silo S47	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S47															
Silo ventilation 48	Silo S48	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S48															
Silo ventilation 49	Silo S49	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S49															
Silo ventilation 50	Silo S50	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S50															
Silo ventilation 51	Silo S51	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S51															
Silo ventilation 52	Silo S52	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S52															
Silo ventilation 53	Silo S53	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S53															
Silo ventilation 54	Silo S54	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S54															
Silo ventilation 55	Silo S55	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S55															
Silo ventilation 56	Silo S56	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S56															
Silo ventilation 57	Silo S57	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S57															
Silo ventilation 58	Silo S58	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S58															
Silo ventilation 59	Silo S59	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S59															
Silo ventilation 60	Silo S60	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S60															
Silo ventilation 61	Silo S61	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S61															
Silo ventilation 62	Silo S62	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S62															
Silo ventilation 63	Silo S63	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S63															
Silo ventilation 64	Silo S64	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S64															
Silo ventilation 65	Silo S65	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S65															
Silo ventilation 66	Silo S66	F01 Scierie	Silo	Conneex (humide)	Vis extraction S66															
Silo ventilation 67	Silo S67																			